



## 物質安全資料表

### W1009A/B

#### 1. 製造商或供應商資料

製造商或供應商名稱 :	速能化工貿易有限公司
製造商或供應商地址 :	香港九龍灣常悅道 20 號環球工商大廈 10 字樓 9 室
公司電話 :	2751 8880
公司傳真 :	2795 1625
公司電郵 :	info@uea.com.hk

#### 2. 材料分析

物品名稱 : 環氧樹脂黏接劑  
 主要成份 : 環氧樹脂

材料分析 : W1009A

中文名稱	化學式	比例
雙酚 A 型環氧樹脂	$C_2H_3O-[C_{18}H_{20}O_3]_n C_{15}H_{14}O_2-C_2H_3O$	90%
添加劑	$H_2NC_3H_6Si(OC_2H_5)_3$	10%

材料分析 : W1009B

中文名稱	化學式	比例
聚先胺固化劑	$C_{36}H_{64}O_4$	97%
促進劑	$C_6H_{10}N_2$	3%

#### 3. 物理及化學特性

物質狀態 : 液體  
 沸點 (°C) : N/A  
 蒸汽密度 (空氣=1) : N/A  
 揮發速度 (乙酸丁脂=1) : N/A  
 PH 值 : N/A  
 外觀 : 透明液體  
 氣味 : N/A  
 蒸汽壓 (mmHg) : N/A  
 比重 (水=1) : 1.08 - 1.11  
 水中溶解度 : N/A



## 物質安全資料表

### 4. 火災及爆炸危害資料

閃火點		:	f > 140°C
測試方法		:	開杯
火災	滅火材料	:	1211、乾粉、二氧化碳、泡沫
	特殊滅火程序	:	N/A
爆炸界限	爆炸上限 (UEL)	:	N/A%
	爆炸下限 (LEL)	:	N/A%

### 5. 反應特性

安定性	安定	<input checked="" type="checkbox"/>	應避免之狀況 : N/A 危害分解物 : N/A
	不安定	<input type="checkbox"/>	
危害之聚合	可能發生	<input type="checkbox"/>	應避免之狀況 : N/A
	不會發生	<input checked="" type="checkbox"/>	
不相容性	應避免之物質 : N/A		

### 6. 健康危害及急救措施

進入人體之途徑	吸入 <input checked="" type="checkbox"/> 皮膚接觸 <input checked="" type="checkbox"/> 吞食 <input checked="" type="checkbox"/>
健康危害效應	急性 : 吸入 : 蒸氣會刺激呼吸道, 會造成嘔吐, 食慾不振。 接觸 : 造成輕微的刺激。 眼睛 : 造成輕微的刺激。 食入 : 會造成嘔吐, 食慾不振。 慢性 : -
暴露之徵兆及症狀	
緊急處理及急救措施	1. 吸入蒸氣後, 須立即將患者移至新鮮空氣處。 2. 呼吸停止, 應立即由受過訓練之人施以人工呼吸。 3. 眼睛接觸時, 立即撐開眼皮, 以大量清水沖洗 15 分鐘以上。 4. 皮膚接觸時, 以水和肥皂沖洗患部。 5. 如患者即將喪失意識或已失去意識或痙攣, 勿經口喂食任何東西, 切勿催吐, 應給予患者 300 毫升的水以稀釋胃中之物, 若患者自然嘔吐, 讓患者身體向前以避免吸入嘔吐物。 6. 立即就醫。



## 物質安全資料表

### 7. 暴露預防措施

個人防護設備	眼部：化學安全防濺護目鏡，洗眼設備。 呼吸：有機蒸氣濾罐或濾毒罐呼吸防護器。 手套：一般橡膠手套，內衬線手套。 其他：上述橡膠材質工作鞋。
通風設備	保持空氣流動
操作與儲存注意事項	1. 容器保持密封。 2. 儲存於陰涼處，遠離熱源、火源。 3. 儲存及使用區應為禁煙區。
個人衛生	1. 工作時須戴防護面罩、手套、防護衣及安全鞋等。 2. 工作後應盡快脫掉污染衣物，洗淨後才可再穿或丟棄，應告知洗衣人員污染衣物之危害性。 3. 工作場所嚴禁抽煙或飲食。 4. 處理後應徹底洗手。 5. 維持良好的內務管理。

### 8. 洩露及廢棄處理

洩露之緊急應變	1. 提供適當防護設備及通風設備。 2. 離開熱源、火源。 3. 用沙、泥土或其他惰性物質來圍堵洩漏物。 4. 避免有機溶劑流入下水道或其他密閉空間。 5. 用最便利及安全的方法收集洩漏物。
廢棄處理方法	焚化安全衛生掩埋，依現行法規處理。

### 9. 運送資料

聯合國編號 (UN. NO.)	:	N/A
危害性分類	:	N/A
所需圖式種類 (Hazard labels)	:	N/A